



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Центр игровых видов спорта»
630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 61,
E-mail: civs.nsk@mail.ru, тел. 204-20-20
ОГРН 1045403903038 ИНН 5410152126 КПП 541001001

От «28» мая 2025 г. № 157
На № _____ от « » _____ 2025 г.

Информация о результатах проверок
МБУДО СПОР "ЦИВС"
за май 2025 г.

№ п/п	Наимено- вание контрольно- го органа	Объект проверки, адрес	Тема (предмет) проверки, сроки проведения проверки	Результат проверки	Приняты е меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Прокуратура Калининского района г. Новоси- бирска	МБУДО СПОР «ЦИВС», ул. Учительская д. 61	Прокуратурой района по поручению прокуратуры области организована проверка соблюдения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона «О пожарной	При проведении проверки прокуратурой Калининского района г. Новосибирска выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: Корпус № 14 1. На объекте защиты руководитель организации не организует работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации (в корпусе № 14 между 2 и 3 этажами извещатель пожарной ручной находится в неработоспособном состоянии) (пункт 54 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); 2. На объекте защиты руководитель организации не организует работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации (шлейфы № 42 (средний зал корпус № 14) — подают сигнал «Неисправность») (пункт 54 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской	

			безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Начало проведения проверки – 26.03.2025 Окончание проведения проверки – 23.04.2025	Федерации от 16.09.2020. № 1479); 3. Лестницы высотой более 45 см., не оборудованы поручнями (лестница ведущая в корпус № 14, лестница ведущая в раздевалку, лестница ведущая наружу, лестница ведущая наружу из помещений сауны) (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы); 4. Помещение № 49 не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 3, п. 5 прил. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой — пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства от 01.09.2021 № 1464) 5. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов покрытия полов (тренажерный зал, зал бокса). (пункт 25 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); 6. На объекте защиты огнетушители не оборудованы специальными подставками из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (пункт 409 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). 7. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них кабелей (проводов) не оборудованы системами противопожарной автоматики (п. 10 прил. № 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре») 8. На объекте защиты в лестничной клетке под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов. (пп. «к» п. 16 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); 9. На объекте защиты на путях эвакуации в лестничной клетке цокольного этажа допускается размещение посторонних предметов
--	--	--	---	---

				(металлический шкаф) (пп. «б» п. 27 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). 10. В помещении № 114 допущено изменение объема планировочных решений в результате которых ограничивается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией), (фактически при размещении перегородки в цокольном этаже ограничена зона контроля пожарного извещателя) (пп. «е» п. 16 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). 11. На двери эвакуационного выхода в помещении сауны не предусмотрены запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри (фактически установлены устройства для закрывания дверей с ключами (личинками) (п. 26 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). 12. Несущие элементы перекрытия здания не обеспечивают предел огнестойкости не менее R 90. (металлических несущих конструкций среднего спортзала) (табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). 13. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены друг от друга противопожарными преградами (3 этаж, помещение № 82 согласно рабочей документации на АПС позиция № 3 вентиляционная камера не отделена от лестничной клетки) (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 42 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям); 14. На объекте защиты в вентиляционной камере допущено хранение вещей, оборудования и других горючих материалов, а также организована мастерская. (3 этаж, помещение № 82 согласно рабочей документации на АИС позиция № 3 вентиляционная камера) (пп. «б» п. 16 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
--	--	--	--	---

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

Корпус АБК

15. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них кабелей (проводов) не оборудованы системами противопожарной автоматики (п. 10 прил. № 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

16. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены друг от друга противопожарными преградами (складские помещения 3 этажа помещения № 85 не отделены от коридора) (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты, Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

17. В помещении № 85 на 3 этаже допущены изменения объемно-планировочных решений в результате которых ограничивается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией) (фактически при размещении перегородок ограничена зона контроля пожарного извещателя) (пп. «е» п. 16 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

18. На объекте защиты в помещении бойлерной допущено хранение вещей, оборудования и других горючих материалов, а также организована мастерская. (согласно рабочей документации на АПС позиция № 95 бойлерная) (пп. «б» п. 16 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

19. Помещение № 12 (служебное помещение) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 3, п. 5 прил. 3 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства от

01.09.2021 № 1464)

Корпус № 15

20. Несущие элементы перекрытия здания не обеспечивают предел огнестойкости не менее R 90. (металлических несущих конструкций среднего спортзала) (табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

21. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически не представлены документы, подтверждающие испытания) (подп. «б» п. 17 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

22. В помещениях, расположенных под трибунами, эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (пп. «в» п. 35 Правил, противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

23. Помещения, расположенные под трибунами не оборудованы системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализацией) (п. 35.1 прил. 3 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства от 01.09.2021 № 1464).

Причинами и условиями выявленных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение сотрудниками в МБУДО СПОР «ЦИВС», предусмотренных законодательством норм.

Данные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками своих обязанностей, за что работодатель вправе привлечь их к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ.


Прошу рассмотреть этот вопрос и сообщить о принятом решении в ответе на представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального

				закона «О прокуратуре Российской Федерации», ТРЕБУЮ: 1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры Калининского района. 2. О дате и времени рассмотрения письменно уведомить прокуратуру района. 2. В течение месяца со дня поступления представления принять конкретные меры по устранению нарушений закона и недопущению их впредь. 3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме.	
2	Прокуратура Калининского района г. Новоси- бирска	МБУДО СШОР «ЦИВС», ул. Учительская д. 61	Прокуратурой района по поручению прокуратуры области организована проверка соблюдения МБУДО СШОР «ЦИВС» требований федерального законодательства, а именно: - выдавались ли МБУДО СШОР «ЦИВС» предписания ГУ МЧС России по Новосибирской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в 2021- 2024 гг., устранены ли выявленные нарушения; - список всех несовершеннолетних детей, посещающих секцию по баскетболу. Начало проведения проверки – 15.05.2025	Акт не предоставлен	

3	Прокуратура Калининско-го района г. Новоси-бирска	МБУДО СШОР «ЦИВС», ул. Учительская д. 61	Окончание проведения проверки – не указан Прокуратурой района по поручению прокуратуры области организована проверка соблюдения МБУДО СШОР «ЦИВС» антикоррупционного и бюджетного законодательства Начало проведения проверки – 15.05.2025 Окончание проведения проверки – не указан	Акт не предоставлен	
4	Прокуратура Калининско-го района г. Новоси-бирска	МБУДО СШОР «ЦИВС», ул. Учительская д. 61	Соблюдение требований Законодательства о защите прав инвалидов Начало проведения проверки – 15.05.2025 Окончание проведения проверки – 15.05.2025	В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства о защите прав инвалидов: 1) Не оборудована парковка для инвалидов (парковочные дорожки должны быть шире, отсутствуют знаки «Инвалиды» и номер телефона ответственного лица); 2) Комната для инвалидов (раздевалка) не отвечает требованиям (ширина двери входа в комнату - 80 см, отсутствует кнопка вызова, пол на входе не покатый, а имеет крутую ступеньку); 3) Ширина входной двери в туалетную комнату – 81 см; 4) В туалете отсутствуют поручни для инвалидов; 5) Вход из большого игрового зала и среднего игрового зала (корпус 14 и корпус 15) не приспособлены для инвалидов (ширина двери менее 80 см, отсутствует наклонный подъемник для инвалидов-колясочников).	

Директор



М.Г. Безверхов