

**Информация о результатах проверок
за июнь 2024 г.**

МБУДО г.Новосибирска ДМШ №2 им.Е.Ф.Светланова

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/ п	Наименов ание контрольн ого органа	Объект провер ки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)¹
1	Прокуратур а Ленинского района, г. Новосибирс ка	МБУДО ДМШ № 2	Исполнение требований законодательст в в сфере пожарной, антитеррорист ической защиты объекта с массовым пребыванием людей	1. Не в полном объеме установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, не установлен видеорегистратор с функцией хранения видео 35 суток (хранится 14 дней), не приобретен металлодетектор (арочный/ручной). 2.руководитель организации не обеспечивает внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 17(1) Правил; 3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил; 4. Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), (отсутствуют акты перекатки пожарных рукавов), что является нарушением п. 50 Правил; 5. В актовом зале огнетушители не закреплены в специальных подставках или на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, что является	По п 1.: написаны письма в 2023 году зам.мэра г.Новосибирска-нач. ДКСиМ мэрии г.Новосибирска о выделении денежных средств для установления камеры наружного и внутреннего videонаблюдения в полном объеме, videорегистратора с функцией хранения видео 35 суток, металлодетектор ручной был приобретен в 2023году; Поп.2.:внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. По п.3.: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов приведены в соответствие;

¹ Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается установленный срок для принятия мер.

				<p>нарушением п. 409 Правил; - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что является нарушением п. 54 Правил;</p> <p>6. Допущено размещение мебели на путях эвакуации, что является нарушением п.п. «б» п. 27 Правил.</p>	<p>По п.4: перекатка пожарных рукавов была проведена в апреле 2024 года;</p> <p>По п.5:</p> <p>огнетушители будут закреплены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса</p> <p>огнетушителя в течение месяца,</p> <p>средства обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы изъяты из эксплуатации,</p> <p>ежегодные испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения были проведены в мае 2024 г;</p> <p>По п.6: мебель на путях эвакуации убрана.</p>
--	--	--	--	--	--

Директор



С.С. Шилов