

Информация о результатах проверок
МБУДО ДХШ № 3 «Снегири»

№ 32

от 29.06.2026

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Приняты меры по итогам проверки (срок дл. принятия м
1	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Новосибирской области	МБУДО ДХШ № 3 «Снегири»	Требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений	Не соблюдены проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности: 1. на 2 этаже в кабинете обжига глины отсутствуют тепловые пожарные извещатели предусмотренные проектной документацией. 2. Подвальное помещение не оборудованы АПС СОУЭ. 3. На объекте защиты отсутствует проектная документация на 3 тип системы оповещения. 4. Согласно протоколу инструментального обследования от 27.05.2026 СОУЭ на объекте защиты не работоспособна.	

И.о.директора

Косарева Д..

