



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»  
ИНН 540 114 77 54

630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 79, тел: +7 (383) 279-04-33  
e-mail: cbsdzerzhinskogo@yandex.ru

Информация о результатах проверок  
МБУК ЦБС Дзержинского района за Октябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	ул. А. Лежена, 16 Библиотека им. Я. Гашека	Осуществление федерального государственного пожарного надзора	Нарушения не выявлены	
2	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	пр. Дзержинского, 79 Библиотека им. В. Г. Белинского	Осуществление федерального государственного пожарного надзора. Исполнение пунктов 1-7 предписания Главного управления МЧС России по НСО от 21.08.2023 г. № 2308/002-54/1045-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности	1. На путях эвакуации в книгохранилище размещены стеллажи заужающие эвакуационный выход. 2. На объекте отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для отделки пола в залных помещениях и в коридоре на путях эвакуации. 3. Помещения отдела комплектования и обработки не обеспечены эвакуационным выходом в соответствие с требованиями предъявляемым к эвакуационным выходам. 4. Руководитель организации при размещении в книгохранилище стеллажного оборудования не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, а именно ширину горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м. 5. В помещениях при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями. Высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м. 6. Ширина горизонтального участка пути эвакуации отдела комплектования и обработки менее 1 м.	



Н. В. Кислица