

Информация о результатах проверок  
 МБУК ДК «Приморский» за август 2018 года

№	наименование контрольного органа	объект проверки	тема проверки	результат проверки	принятые меры по результатам проверки
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску УНД и ПО ГУ МЧС России по Новосибирской области	МБУК ДК «Приморский»	Оценка соответствия деятельности обязательным требованиям пожарной безопасности	Акт № 1323 от 13.08.2018 Предписание № 1323/1/1; № 1323/1/2 от 13.08.2018г.	Предписание № 1323/1/1 выполнено.

Замечания по предписанию № 1323/1 устранены.

Замечания по предписанию 1323/2 – срок устранения до 01.08.2019г.

1. Двери лестничных маршей не оборудованы уплотнениями в притворах.
2. Для покрытия пола применены материалы с высокой пожарной опасностью (ремонт 1984 года).
3. Высота горизонтального участка пути эвакуации, расположенного в лестничной клетке третьего этажа в свету не менее 2 м, фактически – 1,78 м. **(необходимо вырубать часть лестницы, ведущей на крышу здания).**
4. При эксплуатации второго эвакуационного пути и выхода из дискозала допущено размещение на путях эвакуации инженерных коммуникаций – **трубы (необходимо вырезать трубы).**
5. Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (двери в холле первого этажа) – **необходимо перестраивать эвакуационный выход**
6. Часть зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями **(необходимо установить противопожарную дверь в столярную мастерскую).**
7. На путях эвакуации по лестничной клетке на первом этаже при высоте лестницы более 45 см отсутствуют перила **(необходимо установить 1,5 м перил).**
8. Не проведено техническое освидетельствование систем пожарной автоматики – **в работе.**

Директор

345-84-34



Фишер Л.В.