

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специа-
лизирующая детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва города Новосибирска
«ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
(МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»)

Р/С 40603810707000489327
 Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск
 К/С № 30101810300000000799
 БИК 045004799
 ИНН 5410130443/ КПП 540901001
 ОГРН 1025403913072

Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск,
 улица Первомайская, 154
 Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск,
 улица Первомайская, 154
 Тел/факс: (383) 285-51-11, 285-28-88
 E-mail: nsksport2007@mail.ru

24.07 20 18 № 01.07/337
 на № _____ от _____

Информация о результатах проверок в июне (по состоянию на 30.06.2018) **2018** года
 Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования специали-
 зированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Но-
 сибирска
«ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
(МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»)

№	Наименование кон- трольного органа	Объект про- верки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам (срок для принятия мер)
1.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ново- сибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской об- ласти Заключение и акт №147 от 27.06.2018	Здание лыж- ной базы по улице Тими- ряева, 5	На предмет со- ответствия обя- зательным тре- бованиям по- жарной без- опасности	На основании заявления МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» проведена проверка и установлено невыпол- нение следующих требований по- жарной безопасности (акт №147 от 27.06.2018): 1. В нарушение п.61 ППР, ч. 4, ст.4, ч.7 ст.83 ТРОППР, не про- веден ремонт системы авт.по- жарной сигнализации с уче- том требований п. 14.2, 14.4 СП 5.13130, а также ремонт АУПС И СОУЭ по которым истек; 2. В нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 в качестве декор. отделки полов в общих кори- дорах адм. здания применены материалы с более пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2;	Выявленные нарушения в стадии устранения.

				<p>3. В нарушение п.5.6.4. СП 4.13130.2013 табл. 23,24 ТРoТПР предел огнестойкости кладовой горючих материалов и материалов в горючей упаковке (за исключением помещений категорий В4 и Д) менее EI30</p> <p>Здание по ул. Тимирязев, 5 не соответствует требованиям пожарной безопасности.</p>	
--	--	--	--	--	--

Директор



В.А. Бочкарёв

Исп. Колесникова Е.А
285-51-11

