

муниципальное бюджетное
учреждение города
Новосибирска «Спортивно-
оздоровительный комплекс
«Темп»

630015, г. Новосибирск, ул. Красина, 74/1,
тел./факс 279-21-42, mbysoktemp@bk.ru,
ОГРН 1025400521618, ИНН 5401133800
КПП 540101001
МБУ «СОК «Темп»

Исх. от 24.07 2023 г. № б/н

Информация о результатах проверок
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска
"Спортивно-оздоровительный комплекс "Темп"

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки, адрес	Тема (предмет) проверки, сроки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Главное управление МЧС России по Новосибирской области	МБУ "СОК "Темп", ул. Красина, 74/1	Внеплановый инспекционный визит соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, помещениях на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности Срок с 04.07.2023г. по 04.07.2023г.	акт №2306/002-54/459-В/АИВ от 04.07.2023г., в котором установлено: п.1-п.3 В помещениях 1 этажа (спортивный, тренажерный зал, складское помещение), в помещениях 2 этажа (административная часть) система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (пожарные извещатели пламени не обеспечивают передачу сигнала об обнаружении пожара на приемно-контрольный прибор в помещении дежурного персонала) (пункт 54 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил	1. Начальнику отдела наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора, сторожам вахтерам - дисциплинарное взыскание в виде замечания. 2. Усилен контроль в учреждении за соблюдением норм и правил пожарной безопасности, проведен внеплановый инструктаж. 3. Написано письмо для выделения финансирования на выполнение проектных работ по системе пожарной сигнализации и ее монтажу (согласно предписанию).

				<p>противопожарного режима в Российской Федерации»).</p> <p>П.4. Помещение 1-го этажа частично не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (фактически эвакуационный выход из спортивного зала, ведущий непосредственно наружу, не оборудован световым оповещателем "Выход")</p> <p>П.5-п.6 При выходе из помещения спортивного зала в вестибюль 1-го этажа, при выходе из помещения фитнес-зала на 2-ом этаже система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, находится в неисправном состоянии (световой оповещатель «Выход» находится в неработоспособном состоянии)</p> <p>П.7. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях спортивного зала на 1-ом этаже выполнен с нарушением нормативных документов, пожарной безопасности, а именно не соответствуют пожарные извещатели (установлены пожарные извещатели пламени вместо дымовых пожарных извещателей).</p> <p>Составлен протокол об административном правонарушении №54-002-2023/0278ад от 07.07.2023г.</p> <p>Вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>№2306/002-54/459- В/ПИВ от 04.07.2023г. - срок устранения нарушений до 01.07.2024г. (с п.1-п.7 по акту).</p> <p>Вынесено Постановление № 54- 002-2023/0278ад от 18.07.2023г. по делу об административном правонарушении, в виде штрафа в сумме 150 000,00 рублей., с возможностью уплаты в размере половины суммы не позднее двадцати дней, со дня вынесения постановления.</p>	
--	--	--	--	--	--

Директор


А.М. Гундарев


Алёхина
279-00-23