

Департамент культуры,
 спорта и молодежной политики
 мэрии города Новосибирска
 муниципальное бюджетное учреждение
 города Новосибирска
**«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА
 ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ ВИДАМ
 СПОРТА»**

МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»

630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47

Тел./факс: 201-27-18

E-mail: shkolagimnsk@mail.ru

<http://Gymnastnsk.ru>

ИНН/КПП 5406244977/540601001

23.06.2020 № 187

Информация о результатах проверок
 МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки, адрес	Тема, предмет и период проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	1	2	3	4	5
1.	Прокуратура Центрального района г. Новосибирска	МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д.47	Проверка в связи с поступлением обращения Судоргиной Е.В. о нарушениях МБУ г. Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта» прав ее несовершеннолетней дочери – Судоргиной Елизаветы Денисовны. Предмет: оценить соблюдение в учреждении законодательства об образовании. Период проверки – с 24.03.2020 по 15.04.2020	На 25.06.2020 г. акт о результатах проверок не поступал	-
2.	Главное управление МЧС России по Новосибирской области	МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Петухова, 79 к.5	Проверка проводится в рамках: Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160. Анализ результатов мероприятий по контролю исполнения предписания № 1965/1/1 от 27.09.2019 г. об устранении нарушений	Нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 1965/1/1 от 27.09.2019г. устранены в полном объеме.	

			<p>требований пожарной безопасности.</p> <p>Нарушения:</p> <p>1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>2. На путях эвакуации (лестница 3 типа) допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы.</p> <p>3. Ширина марша лестницы 3 типа предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 (фактически 0,58).</p> <p>4. Допущено устройство лестницы 3 типа на путях эвакуации с уклоном более 1:1, с высотой ступеней 22 см (фактически 27), ширина проступи менее 25 см (фактически 17), с высотой ограждения менее 1,2 м (фактически 0,9 м).</p> <p>Представление от 11.09.2019г. № 2-467в-2018 – актуализировать паспорт безопасности объекта по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79</p> <p>Период проверки – с 15.06.2020 по 26.06.2020</p>	
--	--	--	--	--

Директор



Н.П. Токарев

Исп. Вербицкая Е.Б.
201-21-25