Информация о результатах проверок

МБУК ДК «Приморский»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)[1]
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПРГУ МЧС России по Новосибирской области	МБУК ДК «Приморский»	Проверка устранения замечания по **Предписанию № 1557/1/1 от29.08.2219** - о высоте горизонтального участка пути эвакуации, расположенного в лестничной клетке третьего этажа (лестничная клетка № 9 согласно экспликации, к поэтажному плану 3 этажа.) Согласно п.6.27 СНиП 21-10-97 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м. Фактическая высота горизонтального участка 1,78 м.	**Материал об административном правонарушении направлен в суд.**	Заключен договор со специализированной организацией на расчет пожарных рисков.

Директор МБУК ДК «Приморский» Фишер Л.В.