

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф»**

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4а

тел., факс (383) 314-31-60

ОКПО 39121398; ОГРН 1025401302541; ИНН 5403122995 / КПП 540301001

Исх. № 98

31 августа 2026 года

**Информация о результатах проверок
в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»,
проводимых в августе 2026 года**


№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат про- верки	Принятые меры по ито- гам проверки (срок для при- нятия мер)
	0	0	0	0	0
1.	Главное Управ- ление Министер- ства Российской Федерации по делам граждан- ской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик- видации послед- ствий стихийных бедствий	МАУДО ДШИ 24 «Триумф»	Профилактический визит обязательный в рамках: осуществ- ления федерального государственного пожарного надзора	Предписание об устранении вы- явленных нару- шений: 1. На объекте за- щиты не хра- нится докумен- тация, подтвер- ждающая пре- делы огнестой- кости, класс по- жарной опасно- сти и показатели пожарной опас- ности применен- ных строитель- ных конструк- ций, заполнений проемов в них, изделий и мате- риалов (отделка внешних поверх- ностей наруж- ных стен и фа- садных систем). Место выявле- ния нарушения: ул. Аникина, 7 2. На объекте за- щиты не	Срок устране- ния наруше- ний 01.07.2027

				хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации (покрытия полов на путях эвакуации 1, 2 этажей) Место выявления нарушения: ул. Аникина, 7 3. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной	
--	--	--	--	--	--

					опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (не предоставлен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности). Место выявления нарушения: ул. Аникина, 7 4. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Место выявления нарушения: ул. Аникина, 7 5. Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую	
--	--	--	--	--	--	--

				разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Место выявления нарушения: ул. Аникина, 7	
2.	Управление контрольно-ревизионной работы	МАУДО ДШИ 24 «Триумф»	На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии г Новосибирска от 19.01.2026 № 05-од «Об осуществлении выезда для подтверждения факта поставки товара, выполнения работ» и в соответствии с реестром операций, проходящих процедуру санкционирования, от 18.08.2026, предоставленным департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Подтверждения факта поставки товара.	Без замечаний. Наличие поставленного товара по количеству и наименованию сверено со спецификацией и счет-фактурой на дату 19.08.2026. На период выезда товар оприходован и передан в подотчет материально-ответственному лицу. Фактическим осмотром установлено: товар поставлен полностью согласно условиям контракта.	-

Директор
МАУДО ДШИ № 24 «Триумф»



В. В. Климентьева