

Информация о результатах проверок

МКУК «Музей Новосибирска» за ноябрь 2018г.

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	МКУК «Музей Новосибирска»	Оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности обязательным требованиям пожарной безопасности	Нет плана эвакуации экспонатов и других ценностей из помещения (Вокзальная магистраль, 3) отсутствует второй эвакуационный выход	01.03.2019

Директор



Е.М. Щукина