

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения актов администрации Ленинского района города Новосибирска о выявлении 54 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056

1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного обсуждения актов администрации Ленинского района города Новосибирска о выявлении 54 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056.

2. Основание – акты администрации Ленинского района города Новосибирска о выявлении 54 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056.

3. Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300 (в редакции от 04.06.2018 №1973), Положением о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 (в редакции от 16.08.2022 № 2800).

4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний и предложений по проекту размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска от заинтересованных лиц, общественных организаций, юридических лиц и предпринимателей, экспертных организаций.

5. Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: с 7 июля 2023 года по 21 июля 2023 года.

6. Предложения, рекомендации, замечания по проекту размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска принимаются в форме электронного документа по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла.

7. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 24 июля 2023 года.

АКТ ОСМОТРА
технического состояния выявленной движимой
вещи Стелы «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии»
в Ленинском районе города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Начальник ОЗиИО

Дель Л. В.

Главный специалист ОДМКиС

Руссиянова К. В.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – стелы «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии»	г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130 а	2	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке с кадастровым номером 54:35:063606:105, по адресу: ул. Троллейная, (130 а),

В границах земельного участка размещена стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии».

Выполнена из металлического каркаса и обшита металлическими окрашенными листами. Установлена на бетонной основе, обшитой гранитной плиткой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории асфальтировано.

В результате осмотра комиссией установлено:

стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской Дивизии» находится в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Руссиянова К. В.


Дель Л. В.

27.06.2023, 16:24

Публичная кадастровая карта - Россия 2023 года

Публичная кадастровая карта России на 27.06.2023

📍 Подсказка: Кликните на карте на любой участок или дом, чтобы узнать собственника и проверить обременения.





2023-03 20 10:36



2023 03 20 10:34

АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи в на бульваре Победы
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Первый заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Главный специалист ОДМКиС

Руссиянова К. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – стела «В Победы в Великой Отечественной войны»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	стела «В честь Победы в Великой Отечественной войне»	г. Новосибирск, бульвар «Победы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:000000:42685, по адресу: ул. Троллейная, (142),

В границах земельного участка размещена стела «В честь Победы в Великой Отечественной войне».

Выполнена из металлического каркаса и обшита металлическими окрашенными листами. Установлена на бетонной основе, обшита гранитной плиткой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено:


стела «В честь Победы в Великой Отечественной войне» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии






Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Руссиянова К. В.

Слюсарь Е. И.







АКТ ОСМОТРА
технического состояния выявленной движимой
вещи на бульваре Победы
Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Начальник ОЗиИО

Л. В. Дель

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – Танк Т-34

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Танк Т-34	г. Новосибирск, бульвар «Победы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:000000:42685, по адресу: ул. Троллейная, (142),

В границах земельного участка размещен танк Т-34 – боевая техника, превращенная в гражданское изделие путем внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным. Танк Т-34 установлен на постаменте размером 6,2 м х 4, 64 м., обшитом гранитной плиткой. Перед танком установлен камень с информационной табличкой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: Танк Т-34 находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Дель Л. В.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу ул. Киевская, 15а в Ленинском районе города Новосибирска.

«18» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Довженко Л. А., заместитель директора ОО

Члены комиссии:

1. Адаменко Е. Н., председатель ПК, учитель истории
2. Бондарев С. Д., заведующий хозяйством
3. Герасенко К. В., советник по воспитанию

Провела осмотр объекта – название объекта

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска Жорину Д. А.	630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, д. 15а	Мрамор	0,667м ²	2013

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится в здании МБОУ СОШ № 45 с кадастровым номером 54:35:063180:72, в фойе первого этажа местоположением: 630136, город Новосибирск, ул. Киевская, д.15а в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 0,667 кв. м.

В фойе первого этажа размещена Мемориальная доска Жорину Д. А., выпускника МБОУ СОШ № 45, погибшего при выполнении боевого задания в Республике Афганистан

Материал: мрамор

В состав комплекса входят:

- мраморная плита с описанием;

Благоустройство – установлена ваза для цветов (1 шт.), полка для цветов (1 шт.).

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальная доска Жорину Д. А. находится в удовлетворительном состоянии,
(наименование объекта)


требуется/не требуется ремонт

Фото прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии





АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МАОУ «Инженерный лицей НГТУ», расположенного по адресу: ул. Выставочная, 36 в Ленинском районе города Новосибирска.

«14» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии заместитель директора по воспитательной работе А.А. Черевко

Члены комиссии:

1. Заведующий хозяйством Ю.С. Калашникова;
2. Учитель Н.Б. Митина;
3. Специалист по охране труда И.М. Усенкова;
4. Специалист по персоналу К.А. Никипольская.

Провела осмотр объекта – Бюст Герою Советского Союза Барбашову П.П.

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Бюст Герою Советского Союза Барбашову П.П.	ул. Выставочная, 36	Бетон	1,4	Не известны

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064295:58, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании МАОУ «Инженерный лицей НГТУ», с местоположением: город Новосибирск, улица Выставочная, дом 36 в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 1,4 кв. м.

Материал: бетон.

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из бетона, для размещения скульптуры бюста Барбашова П.П., высота 2,30 м., площадка (1,1x1,27 м.);

Земельный участок имеет ограждение из железа со стороны улиц Выставочной и Блюхера.

Прилегающая территория заасфальтирована.

В результате осмотра комиссией установлено:


Бюст Герою Советского Союза Барбашову П.П. находится в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт.

Фото бюста и схема земельного участка прилагаются.


Подписи:

Председатель комиссии


Члены комиссии




А.А. Черевко




Ю.С. Калашникова



Н.Б. Митина



И.М. Усенкова



К.А. Никипольская



УЧАСТНИК ВОВ
НАШ ПАРТИЗАН
САРАШОВ
26.8.1916 - 11.10.42


Участок земли по ул. Выставочная № 40

Участок жилого дома по ул. Выставочная № 38

Участок жилого дома по ул. Бажова в сквере № 1/13

Территория административного здания

Участок жилого дома по ул. Выставочная № 34



Условные обозначения:

- А - Асфальт и асфальтобетон
- Б - Газон с деревьями
- В - Металлическое ограждение
- Г - Железобетонный ступенчатый
- Д - Металлическая решетка

ФГУП Новосибирская Фабрика
Реставрационная - Фабричное БТИ
М.П. 11.06

Лист № _____

Дата Издания _____

И.И. Александров

В.И. Александров

С.И. Александров

С.И. Александров

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу _____ -
в Ленинском районе города Новосибирска.

«__» _____ 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии *Иванов В.И. председатель МКД*

Члены комиссии:

1. *Милотина А.А. Нач. Отд. МКД ООО "УК Мех-Трансер"*
2. *Попаровская М.А. мастер участка ООО "УК Мех-Трансер"*
- 3.

Провела осмотр объекта – название объекта

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска труженику тыла, директору завода «Сибсельмаш» Дворскову К.П.	630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 21	гранит		

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:092444, в границах земельного участка государственной неразграниченной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Новоморская в Советском районе города Новосибирска, занимает площадь 1795 кв. м.

В границах земельного участка (на пересечении ул. Новоморская и ул. Летняя) размещен комплекс сооружений – памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, призванных с Нижне-Чемского сельсовета.

Материал: бетон, камень, плитка декоративная

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из гранитной плитки, для размещения скульптуры воина («Алеша»), высота постамента 1.8 м, площадка (8,5 х 4,5 м.), мраморная плита на лицевой стороне постамента с описанием;

Земельный участок имеет ограждение из железа со стороны ул. Новоморской и с набережной.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой, установлены лавочки (7 шт.), бетонные урны (9 шт.), вазоны для цветов (4 шт.).

В результате осмотра комиссией установлено:

_____ (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

М.А. Попаровская
А.А. Милотина *В.И. Иванов*

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу Станиславского 1а в Ленинском районе города Новосибирска.

«20» 04 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

1. Бушаков А.В.
2. Суворова М.В.
3. Селюгин А.Г.
4. Попов М.Е.

Провела осмотр объекта – название объекта

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Памятник ИМ С.М.Кирова	Новосибирск 630108 Станиславского 1а	Материал: бетон, камень, бордюр.	5	

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 554:35:064165:23 ;в границах земельного участка с местоположением: город Новосибирск, ул. Станиславского 1а в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 6,7 га

Материал: бетон, камень, бордюр декоративный.

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из бордюрного камня, для размещения скульптуры (С.М.Кирова), высота постамента «2.5 м, площадка (2 x4 2,5), плита на лицевой стороне постамента с описанием;

Благоустройство прилегающей территории выполнено в стиле приемов классических садов мира, установлены лавочки (5 шт.), бетонные урны (5 шт.), вазоны для цветов (2шт.).

В результате осмотра комиссией установлено:

_____ (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.


Фото, схема земельного участка прилагаются.



Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии

1. Бушаков А.В.
2. Суворова М.В.
3. Селюгин А.Г.
4. Попов М.Е.



АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу пр. Карла Маркса, д. 3а в Ленинском районе города Новосибирска.

«25» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гейдарова С.Б.

Члены комиссии:

1. Жигалова О.А.
2. Хильченко А.А.
3. Ширяева Н.С.

Провела осмотр объекта – Мемориальная доска

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска Герою Советского Союза, участнику ВОВ Разину С. С.	630078, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 3а	гранит	0,12 м ²	

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 3а.

Материал: гранит

В результате осмотра комиссией установлено:


Мемориальная доска Герою Советского Союза, участнику ВОВ Разину С. С. находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото мемориальной доски прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



С.Б. Гейдарова

О. А. Жигалова

А.А. Хильченко

Н.С. Ширяева

Акт осмотра

Технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления, расположенного по адресу ул. Титова д. 13
в Ленинском районе города Новосибирска.

«26» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Руководитель Дроздов А.Ю.

Члены комиссии:

1. Мастер- Медведев Р.В.
2. Руководитель Дроздов А.Ю.

№ п/п	Наименование Элемента монументально-декоративного оформления	Адрес расположения	Наименование кому посвящается	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Дата создания	Площадь памятной доски, кв. м.
1	Памятная доска	г Новосибирск, 630054 Титова. д. 13	Белоусов Федор Васильевич Герой Советского Союза, участник ВОВ Жил в этом доме С 1966 г по 1989.	камень	05.2021	0,5

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на фасаде МКД ул. Титова. 13 г. Новосибирска, занимает площадь 0,5 м²

Стелла посвящена Дню победы 9 мая.

- Материал памятная доска - камень

Местоположение – фасад МКД со стороны дома ул. Титова. 13

В результате осмотра комиссией установлено: памятная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи

Председатель комиссии

Члены комиссии



Дроздов А.Ю.
Медведев Р.В.

АКТ ОСМОТРА

Технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления, расположенного по адресу ул. Забалуева д. 76.
в Ленинском районе города Новосибирска.

«19» апреля 2023г.

В целях обследования технического состояния элемента декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии : заместитель директора Хлебников В.Ю.

Члены комиссии:

1. Мастер – Безручко Ю.Л.
2. Мастер – Кабанова С.В.
3. Глав. инженер – Антонова И.Л.

Провела осмотр объекта – «Стелла»

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, № дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м.	Год ввода
1.	Стелла	630121, г. Новосибирск, ул Забалуева д. 76	металл	20 м2.	

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится в границах земельного участка ул. Забалуева, д. 76, г. Новосибирска, занимает площадь 20 кв. м.

Стелла посвящена Дню победы 9 мая.

- Постамент- бетон.

- Материал Стеллы – металл.

Местоположение – газон, прилегающий к придомовой территории дома по ул. Забалуева, 76.

В Результате осмотра комиссией установлено: Стелла находится в удовлетворительном состоянии требуется косметический ремонт (покраска)



В.Ю. Хлебников
С.В. Кабанова
Ю.Л. Безручко
И.Л. Антонова и.п.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу
ул. Титова, д. 12 в Ленинском районе города Новосибирска.

«25» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Долгонева Л.М.

Члены комиссии:

1. Шестакова Л.В.

2. Дорош Н.В.

3. Ширяева Н.С.

Провела осмотр объекта – Мемориальная доска

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска лауреат премии совета министров СССР, почетный строитель России Рацкевич Г.И.	630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 12	гранит	0,35 м ²	

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, д. 12.

Материал: гранит

В результате осмотра комиссией установлено:





Мемориальная доска лауреат премии совета министров СССР, почетный строитель России Рацкевич Г.И. находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото мемориальной доски прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Л.М. Долгонева
 Л.В. Шестакова
 Н.В. Дорош
 Н.С. Ширяева

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу ул. Котовского, д. 15 в Ленинском районе города Новосибирска.

«25» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Долгонова Л.М.

Члены комиссии:

1. Шестакова Л.В.
2. Дорош Н.В.
3. Ширяева Н.С.

Провела осмотр объекта – Мемориальная доска

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска участнику ВОВ, труженику тыла, директору завода НВА Бродяженко А.В.	630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 15	гранит	0,48 м ²	

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 15.

Материал: гранит

В результате осмотра комиссией установлено:





Мемориальная доска участнику ВОВ, труженику тыла, директору завода НВА Бродяженко А.В находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото мемориальной доски прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Л.М. Долгонова
 Л.В. Шестакова
 Н.В. Дорош
 Н.С. Ширяева

АКТ

осмотра технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления, расположенного по адресам ул. Станиславского дом №3, ул. Станиславского дом №6 на фасадах зданий Ленинского района города Новосибирска в ООО «Ампер» на 20 апреля 2023 года

В целях обследования технического состояния элемента декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:
 Председатель комиссии : зам. директора Грехова Н.В.
 Мастер Ковалева Е.В.
 Мастер Ланюгова Г.Н.

№ п/п	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Адрес расположения	Наименование, кому посвящается	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Дата создания	Площадь памятной доски, кв.м
1	Памятная доска	г.Новосибирск 630108 Станиславского д.3 (фасад здания)	Шипова Екатерина Филипповна 3.03.1924-28.08.2001 в 1942г. ушла добровольцем в Советскую армию , с 1944г штурман самолета 4-й Гвардейского Таманских легких ночных бомбардировщиков авиационного женского полка, 34 ночных боевых вылета. с 1951г. работала на ПО «Сибсельмаш». Почетный сибсельмашевец, занесена в книгу почета объединения. Награждена орденом Красной Звезды и 8-ю медалями	камень	Данные отсутствуют	0,50x0,80 см
2	Памятная доска	г.Новосибирск 630108 Станиславского д.6	Храненко Николай Федорович 17.04.1909-19.11.1991 архитектор	металл	Данные отсутствуют	0,40x0,60см

		(фасад здания)	автор проектов жилых зданий в Томске, Кемерово, Красноярске, Новосибирске, а также жилого ансамбля по улице Станиславского 2,4,6 в этом доме проживал с 1954 по 1986гг.			
3	Памятная доска	г.Новосибирск 630108 Станиславского д.6 (фасад здания)	Власов Константин Николаевич участник боя 13-14 сентября 1943 г. на «безымянной высоте» у деревни Рубеженка Калужской области, где насмерть стояли 18 солдат 718-го полка против 500 пехотинцев вермахта	камень	Данные отсутствуют	0,40x0,60 см

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на фасаде МКД по ул. Станиславского 3, Станиславского 6
 Стелла посвящена Дню победы 9 мая
 Материал Станиславского 6 шт.2- камень
 Станиславского 3 шт.1- металл
 Местоположение - стена дома
 В результате осмотра комиссией установлено: памятные доски находятся в удовлетворительном состоянии.

Председатель комиссии

Григорьев И. И.

Члены комиссии

Ковалев С. В.
Вашинков П. И.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский речной колледж», расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Междуреченская 2/2 в Ленинском районе города Новосибирска.

«17» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии Дубинчук Г.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Члены комиссии:

1. Диденко С.Н., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
2. Емельянова О.С., педагог-организатор;
3. Козлова Л.М., социальный педагог;
4. Юрьев А.В., заведующий хозяйством.

Провела осмотр объекта – Памятник погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Памятник погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны	630036 г. Новосибирск, ул. Междуреченская 2/2	Металл, гранит, декоративная плитка	58 кв.м	2015 г

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» с местоположением: город Новосибирск, ул. Междуреченская 2/2 в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 58 кв. м.

В границах земельного участка размещен комплекс сооружений – памяти воинов-речников, павших в Великой Отечественной войне, призванных с микрорайона Затон Новосибирской ремонтно-эксплуатационной базы флота.

Материал: металл, гранит, плитка декоративная

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из гранитной плитки с металлическим каркасом, для размещения гранитных плит; макет солдатских голов, изготовленных из металла; трех журавлей; цифры 1941, 1945; георгиевская лента. Высота постамента 7,3 м, площадка постамента 5,7 x 2,5 м; мраморная плита на лицевой стороне постамента с текстом песни «Журавли» и фамилиями героев-речников (4 шт);

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу ул. Станционная 32 корпус 29
в Ленинском районе города Новосибирска.

«27» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

1.Белендир В.П.

2.Чудов В.И.

3.Коломеец Н.О.

Провела осмотр объекта – пушка «Рапира»

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Артиллерийское орудие перед корпусом 29	г.Новосибирск ул. Станционная 32 корп.29	Образец военной техники 1960 года выпуска / металл	100кв.м	2009

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:061490:2890, в границах земельного участка город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная 32, площадь земельного участка 100 кв. м.

Материал: железо

Объект размещен без организации постамента и ограждения, на гравийной площадке.

В результате осмотра комиссией установлено:


Пушка находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления АО НМЗ им. Кузьмина, расположенного по адресу Станционная, 28 в Ленинском районе города Новосибирска.

«26» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: И.о. главного инженера Пачин В.О.

Члены комиссии:

1. Ведущий специалист ООВ Быкова Ю.А.
2. Мастер АХУ Гайнулин И.Н.

Провела осмотр объекта – название объекта

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Стела металлургам, погибшим в годы ВОВ	630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28	Гранитные плиты	100	1965

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:061490:3151, в границе земельного участка государственной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 100 кв. м.

В границах земельного участка (на ул. Станционная) размещен комплекс сооружений – стела металлургам, погибших в годы ВОВ.

Материал: бетон, гранитные плиты, плитка декоративная

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из гранитной плитки, для размещения стелы, высота постамента 3 м, площадка (5x5 м.), мраморная плита на лицевой стороне стелы с описанием;

Земельный участок имеет ограждение из железного забора со стороны ул. Станционной.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено:
Стела находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи:


Председатель комиссии
Члены комиссии



Пачин В.О.
Быкова Ю.А.
Гайнулин И.Н.

54:35:0614

Кадастровый номер:



Стела металлургам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Ленинский район, Новосибирск

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в _____, расположенного по адресу _____ -
в Ленинском районе города Новосибирска.

«02» мал 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии

начальник административно-хозяйственного отдела Сажина Татьяна Юрьевна

Члены комиссии:

1. ведущий менеджер по персоналу Терловой Денис Васильевич
2. ведущий менеджер по подбору персонала Каравайская Анна Сергеевна
3. специалист по персоналу Лилитко Валентина Владимировна

Провели осмотр объекта – Стела Воинам Великой Отечественной войны»

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1.	Стела Воинам Великой Отечественной войны	630108 г. Новосибирск ул. Широкая 35	Бетон шлифованный, кирпич	28	1962

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:063295:216, в границах земельного участка АО «Хлебообъединение «Восход»: город Новосибирск, ул. Широкая, 35 в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 28 кв. м.

В границах земельного участка размещена «Стела Воинам Великой Отечественной войны – памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, призванных с хлебозавода «Восход».

Материал: бетон шлифованный, кирпич.

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из бетона, для размещения стелы, площадка (7,0м х 4м.) выложена плиткой.

-стела (1,5*4,3 м)

В результате осмотра комиссией установлено:

«Стела Воинам Великой Отечественной войны» находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии




Сажина Татьяна Юрьевна
Терловой Денис Васильевич
Каравайская Анна Сергеевна
Лилитко Валентина Владимировна

Земельный участок 54:35:063295:22
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35
для эксплуатации и обслуживания бомбоубежища

План ЗУ → План КК → [Q] ☆

Информация Услуги

Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок
Кадастровый номер:	54:35:063295:22
Кадастровый квартал:	54:35:063295
Адрес:	обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35
Площадь уточненная:	818 кв. м
Статус:	Ранее уличный
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Разрешённое использование:	для эксплуатации и обслуживания бомбоубежища
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	703 437,5 руб.
Дата образования:	01.01.2022
Дата утверждения:	-
Дата начала периода:	30.01.2023
Дата окончания:	01.01.2023



Земельный участок 54:35:063295:216

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 35/2

Пищевая промышленность (6.4) – объекты пищевой промышленности; объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к ее переработке в иную...

План ЗУ → План КК →  

Информация

Услуги

Тип: Объект недвижимости

Вид: Земельный участок

Кадастровый номер: 54.35.063295:216

Кадастровый квартал: 54:35:063295

Адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 35/2

Площадь уточненная: 31 729 кв. м

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённое использование: Пищевая промышленность (6.4) – объекты пищевой промышленности; объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к ее переработке в иную

[Развернуть](#)

Форма собственности: Частная собственность

Кадастровая стоимость: 36 486 154,52 руб.

54:35:63295

217

22

216

29

215

29

218

97

20

98

77

18

216

71

92

54

2023-4-29 16:53

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МБОУ СОШ № 48 расположенного по адресу:
ул. Титова, д. 202 в Ленинском районе города Новосибирска.

«14» апреля 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Малышева С.В., заместитель директора по ВР

Члены комиссии:

1. Гоголева А.П., заместитель директора по УВР
2. Русина Т.В., заместитель директора по УВР
3. Сорокина А.А., начальник структурного подразделения
4. Киселева А.М., руководитель музея

Провела осмотр объекта – название объекта Памятная доска Вацку Виктору Ивановичу

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год установки
1	Памятная доска	630035, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д.202	гранит	-	06.04.2015

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на торцевой стене слева от входа в МБОУ СОШ № 48.

Материал: гранит

В состав входят: доска, размером 50x60

В результате осмотра комиссией установлено:

Памятная доска (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



АКТ ОСМОТРА
технического состояния выявленной движимой
вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Заводы Новосибирска»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Заводы Новосибирска»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Заводы Новосибирска».

Памятник выполнен из металлического каркаса и обшит металлическими окрашенными листами. С одной стороны памятника имеется надпись «ЗАВОДЫ НОВОСИБИРСКА», с обратной стороны «НОВОСИБИРЦЫ-ФРОНТУ».

Памятник установлен на бетонной основе, обшитой гранитной плиткой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Заводы Новосибирска» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Составитель: А. В. Сахаров

Составитель: А. В. Сахаров
Рецензент: С. Н. Сахаров
Иллюстрации: А. В. Сахаров
Секретарь: С. Н. Сахаров

АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – скульптура «Пограничный столб»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	скульптура «Пограничный столб»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

Скульптура представляет собой железобетонный четырехгранный столб, высотой - 2 м, поперечное сечение – 18х22 см. Окрашен горизонтальными полосами попеременно красного и зеленого цвета от верха до низа. На плоскости столба, обращенного в сторону тротуара, прикреплен герб СССР. Рядом со столбом установлен мраморный камень с надписью: «Пограничный столб привезен с участка Российско-Монгольской границы. Такое конструктивное исполнение пограничного столба использовалось при обозначении Государственной границы СССР с 1947 г. по 1991 г.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено из песчано-гравийной смеси. В результате осмотра комиссией установлено: скульптура «Пограничный столб» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии




Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Памятник строит
Ленинградский филиал
Российского общества охраны
памятников культуры
при поддержке
Министерства культуры
и Государственной администрации
Российской Федерации
с 1987 по 1991 г.

АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – Арка памяти «Детям, погибшим в фашистских концлагерях 1941 – 1945гг».

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Арка памяти «Детям, погибшим в фашистских концлагерях 1941 – 1945гг».	г. Новосибирск, Ленинский район, Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещена арка памяти «Детям, погибшим в фашистских концлагерях 1941 – 1945гг».

Монумент выполнен в виде арки из металлического каркаса (высота: 4,15 м., ширина: 2 м.) На лицевой стороне — позолоченный силуэт измученного голодом ребёнка-узника концлагеря. С самой арки на цепях свисают отлитые из бронзы символы детства — футбольный мяч, юла и медвежонок.

В основании памятника расположена табличка с указанием, кому посвящён монумент.

Земельный участок не имеет ограждения.

Территория вокруг арки (прилегающая территория) обшита бетонной тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: арка памяти «Детям, погибшим в фашистских концлагерях 1941 – 1945гг» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Военные конфликты»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Военные конфликты»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Военные конфликты».

Памятник выполнен из металлического каркаса, обшит металлическими окрашенными листами, на памятнике имеется надпись «ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ», информация о локальных военных конфликтах и погибших новосибирцах.

Перед памятником размещена металлическая конструкция с надписью: «В НАШЕЙ ПАМЯТИ БОЛЬ И ГОРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ».

Памятник установлен на бетонном фундаменте.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной бетонной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Военные конфликты» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Восстановление исторической памяти о жертвах войны в Чечне
и о роли женщин в этой войне. В центре внимания - женщины-солдаты,
женщины-партизанки, женщины-врачи, женщины-сестры милосердия,
женщины-добровольцы. Их подвиги, их жертвы, их любовь к Родине,
к своему народу, к своему мужу, к своим детям. Их верность,
их смелость, их героизм. Их любовь к жизни, к миру, к
счастью. Их вера в победу, в будущее. Их надежда на мир,
на согласие, на дружбу. Их любовь к жизни, к миру, к
счастью. Их вера в победу, в будущее. Их надежда на мир,
на согласие, на дружбу.

Составитель: А. В. ...
Редактор: Г. И. ...
Дизайнер: А. И. ...
Секретарь: В. В. ...

АКТ ОСМОТРА
технического состояния выявленной движимой
вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость Родины»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость Родины»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость Родины».

Памятник выполнен из металлического каркаса. На памятнике имеется надпись: «Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость Родины». На поверхности металлических пластин нанесены фамилии погибших воинов - копии с плит пилонов.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной бетонной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость Родины» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии


Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Содержание и форма мемориала на стене из гранита, установленной МАУ «Городские службы» в районе «Павшие воинами» с адресом: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Советская, д. 10.

В центре мемориала установлена скульптура воина, стоящего на фоне стены, которая является частью мемориала.

Мемориал посвящен всем гражданам, погибшим в боях за свободу и независимость Родины. В мемориале представлены фамилии погибших воинов. Также в мемориале представлены фотографии погибших воинов.

Мемориал установлен на территории мемориального комплекса «Павшие воины».

В мемориале представлены фамилии погибших воинов. Также в мемориале представлены фотографии погибших воинов.

Мемориал установлен на территории мемориального комплекса «Павшие воины».

Генерал
Продирейкин Александр
Член комиссии

Лаврова А. В.
Суровый И. Н.
Борисов С. В.
Суровый И. И.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МАОУ ИЭЛ им. А. Гараничева, расположенного по адресу ул. Связистов, 135 в Ленинском районе города Новосибирска.

« 13 » июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Директор МАОУ ИЭЛ им. А. Гараничева - Зулина Н.И.

Члены комиссии:

1. Заместитель директора по УВР – Фокина О.Г.
2. Заместитель директора по УВР – Рыманова И.В.
3. Заведующий хозяйством – Баранов И.И.
4. Рабочий по обслуживанию зданий – Семенчук А.В.

Провела осмотр объекта – памятной стеллы в честь ученика лицея А. Гараничева

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1.	Стелла в честь ученика лицея А. Гараничева	630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, дом 135.	Гранит, мрамор	480	2020

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:063605:54, в границах земельного участка государственной неразграниченной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Связистов в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 480 кв. м.

В границах земельного участка размещен сквер со стеллой – памяти ученика лицея А. Гараничева, павшего во время Чеченской кампании.

Материал: бетон, камень, плитка декоративная

В состав комплекса входят:

- площадка-постамент из гранитной плитки, для размещения постамента, высота постамента 1.7 м, площадка (1.7 x 1.0 м.), мраморная плита на лицевой стороне постамента;

Земельный участок имеет ограждение из железа.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой, установлены клумбы для цветов (4 шт.).

В результате осмотра комиссией установлено: Стелла в честь ученика лицея А.Гараничева находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Зулина Н.И.

Фокина О.Г.

Рыманова И.В.

Баранов И.И.

Семенчук А.В.



АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Единству Фронта и Тыла»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Единству Фронта и Тыла»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Единству Фронта и Тыла». Памятник выполнен в виде металлического меча высотой 18 метров. У основания памятника постаменты с орденами. Вся композиция установлена на бетонной основе, обшитой гранитной плиткой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Единству Фронта и Тыла» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии


Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Героям и полным кавалерам ордена Славы»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Памятник «Героям и полным кавалерам ордена Славы».	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Героям и полным кавалерам ордена Славы».

В архитектурную композицию включены стелы из бетона, облицованные гранитными плитами темно-бордового и серого цветов, которые возведены по обе стороны аллеи Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На стелах выбиты имена и фамилии 270-ти новосибирцев-героев и полных кавалеров ордена Славы. В центре площадки – латунный венок с надписью: «Посвящается новосибирцам-героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы».

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной бетонной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: Памятник «Героям и полным кавалерам ордена Славы» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – мемориал «Плакучая ивушка»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	мемориал «Плакучая ивушка»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен мемориал, представляющий собой площадку, на которой по кругу установлены скамейки, а в центре круга посажена плакучая ива. Вокруг ивы установлена оградка из металла черного цвета в виде траурной ленты с надписью желтого цвета: «Отцов и дедов святы имена, Война была судьбой поколенья, Их подвиг есть история сама, Он избежит и тления забвений».

В композицию мемориала также входит мраморный камень с надписью: «МЕМОРИАЛ «ПЛАКУЧАЯ ИВУШКА» СОЗДАН 23.04.2003г В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭХО ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВОВ», а также скульптура в виде постамента с книгой с надписью: «Будущему поколению! Помните тех, кто погиб во имя Великой Победы, и передайте эту память следующему поколению! От поколения опаленного войной Капсула заложена 22.06.2015 Вскрыть 09.05.2045».

Земельный участок не имеет ограждения.

На момент осмотра проводится устройство твердых покрытий и малых архитектурных форм (замена тротуарных бетонных плит и скамеек).

В результате осмотра комиссией установлено: мемориал «Плакучая ивушка» находится в удовлетворительном состоянии, проводятся текущие ремонтные работы.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии


Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



Мемориал
Плакучая Ивашка
создан 23.04.2003г.

Создан А. В.
Инициатор Г. Н.
Участники А. В.
Спасибо Е. И.

АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Сибирские дивизии»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Сибирские дивизии»	г. Новосибирск, Ленинский район Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Сибирские дивизии».

Памятник выполнен из металлического каркаса и обшит металлическими окрашенными листами. На листах с обеих сторон имеется надпись «СИБИРСКИЕ ДИВИЗИИ».

Памятник установлен на бетонной основе, обшитой гранитной плиткой.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Сибирские дивизии» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.



АКТ ОСМОТРА
 технического состояния выявленной движимой
 вещи на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
 Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации района

Данилова А. В.

Члены комиссии

Начальник ОДМКиС

Ибрагимов Г. Н.

Ведущий специалист ОДМКиС

Баленко А. В.

Главный специалист ОЗиИО

Слюсарь Е. И.

Провела осмотр объекта монументально-декоративного оформления – памятник «Локальные войны»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	памятник «Локальные войны»	г. Новосибирск, Ленинский район. Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»	-	-

Осматриваемый объект находится на земельном участке, переданном МАУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 54:35:064180:4, по адресу: ул. Станиславского.

В границах земельного участка размещен памятник «Локальные войны».

Памятник выполнен из металлического каркаса, обшит металлическими окрашенными листами, на памятнике имеется надпись «ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ», информация о локальных военных конфликтах и погибших новосибирцах.

Перед памятником размещена металлическая конструкция с надписью: «ПОКЛОНИМСЯ СОЛДАТАМ, НЕВЕРНУВШИМСЯ С АГАНСКОЙ ВОЙНЫ».

Памятник установлен на бетонном фундаменте.

Земельный участок не имеет ограждения.

Благоустройство прилегающей территории выполнено тротуарной бетонной плиткой.

В результате осмотра комиссией установлено: памятник «Локальные войны» находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Данилова А. В.

Ибрагимов Г. Н.

Баленко А. В.

Слюсарь Е. И.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу: ул. Станционная, 60/85 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии – Загайнов О. В. директор ЗАО «Рекон-Т»

Члены комиссии:

1. Чугайнова О.С. заместитель управляющего по строительству.
2. Анпилогова И.В. исполнительный директор АО «Машзавод Труд»

Провела осмотр объекта – Памятник воинам, павших в Великой Отечественной войне, призванных с завода «Сибтекстильмаш»

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Памятник воинам, павших в Великой Отечественной войне, призванных с завода «Сибтекстильмаш»	Г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/85	Кирпич, керамическая плитка, металл	40	2004

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:168, по адресу: город Новосибирск, ул. Станционная, 60/85.

Занимаемая площадь - 40 кв. м. (10м x 4м)

Материал: кирпич, керамическая плитка, металл

В состав комплекса входят:

площадка из кирпича, облицованная керамической плиткой, для размещения постамента с фамилиями павших воинов-работников завода «Сибтекстильмаш», Высота постамента 2,7 м, площадка (10м x 4м.), На фасаде из керамической плитки размещены фамилии павших воинов, дата периода ВОВ, изображение воина-освободителя, выполненные из металла.

Земельный участок ограждения не имеет.

Прилегающая территория асфальтированная,

В результате осмотра комиссией установлено:

Памятник воинам, павших в Великой Отечественной войне, призванных с завода «Сибтекстильмаш» поддерживается в удовлетворительном состоянии за счет собственника земельного участка – ЗАО «Рекон-Т»,

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии






Фото 1. Памятник воинам, павшим в ВОВ призванным с завода «Сибтекстильмаш».




Фото 2. Схема расположения Памятника на земельном участке 54:35:062110:168.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента
монументально-декоративного оформления в МБОУ СОШ № 73,
расположенного по адресу: ул. Котовского, д.16 в Ленинском районе города
Новосибирска

«13» июня 2023г.

В целях обследования технического состояния элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Г.Е. Долгих, директор школы № 73

Члены комиссии:

1.Т.С. Черненко, заместитель директора по ВР

2.А.В. Насибян, руководитель музея

Провела осмотр объекта – садово-парковая скульптура, солдата-сибиряка

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка	Год ввода
1	Садово-парковая скульптура, солдата-сибиряка	630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, д.16	бетон	9 кв.м	1988г.

Описание объекта: осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54-54-11/077/2009-278, в границах земельного участка государственной неразграниченной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Котовского в Ленинском районе города Новосибирска, занимает площадь 9 кв.м.

Материал: гипс, кирпич

В состав садово-парковой скульптуры входит: площадка-постамент из кирпича, для размещения скульптуры солдата-сибиряка, высота постамента 4 метра, на лицевой стороне расположена табличка с описанием.

В результате осмотра комиссией установлено: садово-парковая скульптура находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Фото прилагается.

Председатель комиссии  Г.Е. Долгих

Члены комиссии  Т.С. Черненко

 А.В. Насибян





САДОВО-ПАРКОВАЯ
СКУЛЬПТУРА
СОЛДАТА-СИБИРЯКА,
ПОДАРЕННАЯ
КОМСОМОЛЬЦАМИ ЗАВОДА
«СИБСЕЛЬМАШ» в 1988г.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления на
фасаде здания, расположенного по адресу ул. Ватутина, дом 7,
в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенного на территории Ленинского района, комиссия в составе:

Председатель комиссии :

Хоменко Елена Владимировна -председатель правления ТСЖ «Ватутина,7»

Члены комиссии:

1. Перстина Татьяна Маратовна
2. Артеменко Вера Григорьевна

провела осмотр объекта – Мемориальная доска Герою Социалистического Труда Самородову В.Е. ул. Ватутина, 7, ул. Пермитина, 1, ТСЖ «Ватутина, 7».

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска Герою Социалистическо-го Труда Самородову В.Е.	630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.7	Плита основания доски-гранит, плита портрета-гранит	Высота основания доски-40 см, ширина основания доски-75 см, высота плиты портрета-40 см, ширина плиты портрета-42 см	2019 г.

Описание объекта:

осматриваемый объект находится на стене дома (кадастровый номер 54:35:064265:62) с местоположением: город Новосибирск, ул. Ватутина,7 в Ленинском районе города Новосибирска на территории земельного участка (кадастровый номер 54:35:064265:6)

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальная доска Герою Социалистического Труда Самородову В.Е. ул. Ватутина, 7, ул. Пермитина, 1, ТСЖ «Ватутина, 7») находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото прилагается.

Председатель комиссии _____ / Е.В.Хоменко



Члены комиссии :

1. _____ / Перстина Татьяна Маратовна
2. _____ /Артеменко Вера Григорьевна

улица
ВАТУТИНА
Vatutina Street

7

5 ←

→ 9

ВЛАДИМИР
БРОДОВИЧ
САМОРОДОВ



АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МБОУ СОШ № 129, расположенного по адресу 9й Гвардейской Дивизии, 6 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенного на территории Ленинского района, комиссия в составе:

Председатель комиссии – Селезнева М.Н., директор МБОУ СОШ № 129

Члены комиссии:

1. Лопатина Л.И., заведующая хозяйством
2. Денисова М.С., педагог-библиотекарь
3. Чадова Л.В., руководитель школьного музея А.И Покрышкина
4. Дюженко В.П., преподаватель-организатор ОБЖ

Провела осмотр объекта – Мемориальная доска трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкина

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1.	Мемориальная доска трижды Герою Советского Союза Покрышкину А. И.	630107, г. Новосибирск, ул. 9й Гвардейской Дивизии, 6	Гранит	2 кв.м.	2021

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:063606:148, в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063606:99 с местоположением: город Новосибирск, ул. 9й Гвардейской Дивизии, 6 (на центральном крыльце МБОУ СОШ № 129)

Материал: гранит

В состав входит Мемориальная доска, размещённая на центральном крыльце МБОУ СОШ № 129

В результате осмотра комиссией установлено:


Мемориальная доска трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.



Фото, схема земельного участка прилагаются.


Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии


Дюженко В. П.
Чадова Л. В.
Лопатина Л. И.
Денисова М. С.





24.07.2020 года МБОУ СОШ №129 присвоено имя
героя Советского Союза А.И. Покрышкина

Учреждение	МБОУ СОШ №129	Адрес	С/п. №	№
Место установки	330107, г. Мурманск, ул. 58	Телефон	С/п. №	№
Содержание	Герой Советского Союза А.И. Покрышкин			
Договор №				

Установлено, что объект является объектом культурного наследия, подлежащим государственной охране. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации необходимо обеспечить сохранность объекта и его историко-культурных ценностей.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации необходимо обеспечить сохранность объекта и его историко-культурных ценностей. Мероприятия по сохранению объекта должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вопрос
Присвоение
Исторический

(Handwritten signatures and notes)

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МБОУ СОШ № 20, расположенного по адресу ул.Станиславского, 30 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии

Федорчук Т.П., директор МБОУ СОШ № 20

Члены комиссии:

1. Понамарева Т.И.
2. Шестакова И.В.

Провела осмотр объекта – мемориальных досок, посвященных воинам-интернационалистам Зубову В. и Козлюку И.

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска, посвящённая воину – интернационалисту Зубову В.	Новосибирск, ул. Станиславского, 30 630079	Гранит	-	2006
2	Мемориальная доска, посвященная воину – интернационалисту Козлюку И.	Новосибирск, ул. Станиславского, 30 630079	Гранит	-	2006

Описание объекта:

Осматриваемые объекты находятся по адресу 630079, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского, дом 30. Установлены на фасаде МБОУ СОШ № 20.

Материал: гранит

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальные доски находятся в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Т.П. Федорчук
Т.И. Понамарева
И.В. Шестакова

Т.П. Федорчук
Т.И. Понамарева
И.В. Шестакова



АКТ ОСМОТРА

Технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления, расположенного по адресу : ул. Станиславского д. 12 в Ленинском районе города Новосибирска.

17 мая 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии : заместитель генерального директора ООО «ЖЭУ – 6 Ленинского района» Т.Н. Молочная

Члены комиссии:

1. Инженер Н.И. Сабитова
2. Мастер участка Л.В. Наумова

Провела осмотр объекта – Мемориальная доска

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв.м.	Год ввода
1	Мемориальная доска Полному кавалеру Ордена Славы С.П. Денисенко	630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского д. 12	Гранит	4493	

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:064115: 14 в границах земельного участка многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского д. 12, площадь объекта 1 кв.м.

На стене фасада жилого дома установлена мемориальная доска памяти Полного кавалера Ордена Славы С.П. Денисенко.

Материал : камень.

В состав входят : доска из гранитного камня, на лицевой стороне нанесен портрет с описанием.

Благоустройство прилегающей территории выполнено из асфальтового покрытия, отсутствует вазон для цветов.

В результате осмотра комиссией установлено : Мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии, требуется до укомплектовать вазоном для цветов.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи :

Председатель комиссии  Т.Н. Молочная

Члены комиссии  Н.И. Сабитова




 Д.В. Наумова



**АКТ
осмотра**

г. Новосибирск

«25» 06 2023 года

Нами, начальником ПТО МАУ «Горзеленхоз» Майгуровым А. А. и ведущим инженером по землеустройству, инвентаризации строений и сооружений МАУ «Горзеленхоз» Вольхиной Е. А. произведен осмотр технического состояния элементов монументально-декоративного оформления, установленных в Ленинском районе:

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Примечание
1	Памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру – крестителю Руси	Установлен в сквере «Троицкий» по ул. Танкистов в Ленинском районе	Выполнен из полимербетона и установлен на бетонный постамент, который облицован гранитом. На постаменте установлена табличка.	
2	Декоративное сооружение «Угол счастья»	Установлен в сквере по ул. Забалуева, 47-49	Выполнен из металлических листов. Определить на какое основание (грунт, щебень, бетон и т.д.) установлено декоративное сооружение не представляется возможным.	
3	Боевая разведывательная машина БРМ-1К и закладной камень	Установлен на бульваре «Победы» (от ул. Волховская, 28 до ул. Троллейная, 138)	БРМ-1К - боевая техника превращенная в гражданское изделие путём внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным. БРМ-1 установлена на бетонный постамент, облицованный гранитом. Рядом с ней установлен гранитный камень с памятной табличкой. Определить на какое основание (грунт, щебень, бетон и т.д.) установлен гранитный камень не представляется возможным.	
4	Скульптура «Олимпийский мишка»	Установлена на бульваре «Победы» (от ул. Волховская, 28 до ул. Троллейная, 138)	Выполнен из бетона и установлен на бетонное основание.	

5	Памятник Ю. А. Гагарину	Установлен в сквере им. Ю. А. Гагарина	Выполнен из мрамора, на нем установлена табличка. Памятник установлен на бетонный пьедестал, облицованный керамогранитом.	
6	Памятник В. М. Шукшину	Установлен на аллее «Геодзическая»	Выполнен из массива плотной горной породы, отшлифованной с двух сторон. На памятника имеется выгравированная надпись. Определить на какое основание (грунт, щебень, бетон и т.д.) установлен памятник не представляется возможным.	

Все элементы декоративного оформления находятся в удовлетворительном состоянии.

Начальник ПТО
МАУ «Горзеленхоз»



А. А. Майгуров

Ведущий инженер по землеустройству,
инвентаризации строений и
сооружений МАУ «Горзеленхоз»



Е. А. Вольхина

г. Новосибирск "14" июня 2023 г.

АКТ ОСМОТРА
технического состояния выявленной движимой
вещи в ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж"
Ленинского района города Новосибирска

В целях обследования элементов монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района, права на которые не оформлены в установленном порядке комиссия в составе:

Председатель комиссии

И.о. директора ГБПОУ НСО

"Новосибирский промышленно-энергетический колледж" Воскресенский В.О.

Члены комиссии

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Наместников К.С.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рыикова С.А.

Заместитель директора по научно-методической работе Гемуева Е.Ю.

И.о. начальника хозяйственного отдела Молокова Т.В.

провела осмотр объекта мемориальной доски на фасаде здания

«В этом учебном заведении с
1978 по 1982 год учился
МУСАТОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
гвардии рядовой.
Погиб 14 июня 1983 года при
выполнении
боевого задания в
Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной звезды.»

№ п/п	Наименование	Адрес	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальная доска «В этом учебном заведении с 1978 по 1982 год учился МУСАТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ гвардии рядовой. Погиб 14 июня 1983 года при выполнении боевого задания в Республике Афганистан. Награжден орденом Красной звезды.»	г. Новосибирск, ул. Титова, д. 14 (0,3 x 0,6 м.)	5088,6	-

Осматриваемый объект находится на здании учебного корпуса с кадастровым номером 54:35:064195:85, в границах земельного участка государственной неразграниченной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Титова д.14 в Ленинском районе города Новосибирска, мемориальная доска установлена на фасаде здания 4 этажного учебного корпуса, который занимает площадь 5088,6 кв. м.

Материал: гранит

На фасаде здания (на 1 этаже) установлена:

- гранитная плита с надписью «В этом учебном заведении

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в
(наименование учреждения), расположенного по адресу ул. Титова, д.202
в Ленинском районе города Новосибирска.

«10» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:
Председатель комиссии: Малышева С.В., заместитель директора по ВР

Члены комиссии:

1. Гоголева А.П., заместитель директора по УВР
2. Русина Т.В., заместитель директора по УВР
3. Сорокина А.А., начальник структурного подразделения
4. Киселева А.М., руководитель музея

Провела осмотр объекта – название объекта Памятная доска Томилову Е.А., погибшему в Афганистане

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Памятная доска	630035, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д.202	гранит	-	-

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится в рекреации 2 этажа в МБОУ СОШ № 48.

Материал: гранит

В состав входят: доска, размером 50x60

В результате осмотра комиссией установлено:

Памятная доска Томилову Е. А., (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

В результате осмотра комиссией установлено:

Памятная доска (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the members of the commission listed above.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в
(наименование учреждения), расположенного по адресу ул. Титова, д.202
в Ленинском районе города Новосибирска.

«10» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:
Председатель комиссии: Малышева С.В., заместитель директора по ВР

Члены комиссии:

1. Гоголева А.П., заместитель директора по УВР
2. Русина Т.В., заместитель директора по УВР
3. Сорокина А.А., начальник структурного подразделения
4. Киселева А.М., руководитель музея

Провела осмотр объекта – название объекта Памятная доска Табалину И. И., погибшему в Чечне

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Памятная доска	630035, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д.202	гранит	-	-

Описание объекта:

Осматриваемый объект находится в рекреации 2 этажа в МБОУ СОШ № 48.

Материал: гранит

В состав входят: доска, размером 50x60

В результате осмотра комиссией установлено:

Памятная доска Табалину И. И., (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

В результате осмотра комиссией установлено:


Памятная доска (наименование объекта) находится в удовлетворительном состоянии, требуется/не требуется ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МБОУ СОШ № 66, расположенного по адресу улица Хилокская, 4 - в Ленинском районе города Новосибирска.

«09» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии

Тамплон Валентина Александровна – директор МБОУ СОШ № 66.

Члены комиссии:

1. Петров Павел Александрович
2. Спиридонова Яна Владимировна
3. Голдырева Инна Германовна

Провела осмотр объекта – Мемориальный комплекс «Памяти воинов 9 Гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии, павших за свободу и независимость нашей Родины»

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1	Мемориальный комплекс «Памяти воинов 9 Гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии, павших за свободу и независимость нашей Родины»	630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская, д. 4	железобетон, плитка декоративная, мраморная крошка	40 кв. м.	3 мая 1975 г.

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:063635:60, в границах земельного участка муниципальной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Хилокская, 4.

Материал: железобетон, плитка декоративная, мраморная крошка.

В состав комплекса входят:

- Пилон из железобетона на арматурном остове с памятной доской, высота постамента 3.8 м, площадка (5,0 x 8,0 м.), мраморная плита на лицевой стороне постамента с описанием;

Земельный участок имеет ограждение из железа со стороны ул. Хилокской;

Благоустройство прилегающей территории выполнено с помощью твердого покрытия (асфальтная крошка), вазоны для цветов (4 шт.).

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальный комплекс «Памяти воинов 9 Гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии, павших за свободу и независимость нашей Родины» находится в удовлетворительном состоянии, требуется косметический ремонт.

Фото, схема земельного участка прилагаются.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



(Handwritten signatures)

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в жилом доме, расположенном по адресу пр. Карла Маркса 27 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии – Третьякова Л.В., директор МБУДО ДДТ им. В. Дубинина

Члены комиссии:

1. Чуб А.С., зам директора по АХР МБУДО ДДТ им. В. Дубинина
2. Чикулаева Е.В., педагог-организатор МБУДО ДДТ им. В. Дубинина
3. Кладовщикова Т.И., методист
4. Кононенко В.В., педагог дополнительного образования

Провела осмотр объекта – мемориальной доски, посвященной

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Мемориальная доска Доре Борисовне Трайман, ученице Януша Корчака	г. Новосибирск, проспект К.Маркса 27	Гранитная плита	----	2012






Мемориальная доска установлена на фасаде жилого дома рядом со входом в подвальное помещение, где до 1988 года размещался детский клуб «Тимур» по инициативе бывших воспитанников Доры Борисовны Трайман, директора клуба. В настоящее время в этом помещении расположен спелеоклуб «Солнышко» ДДТ им. В. Дубинина

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Подписи:

Председатель комиссии
Члены комиссии


 _____ Л.В. Третьякова

 _____ А.С. Чуб

 _____ Е.В. Чикулаева

 _____ Т.И. Кладовщикова

 _____ В.В. Кононенко

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу: ул. Невельского, 27 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» 06 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ЖЭУ-29 - Молодочкина С.Ю.

Члены комиссии: Зам. начальника ЖЭУ-29 – Григорьева И.А.

Техник ЖЭУ-29 – Корзюк Л.П.

Провела осмотр объекта – Памятная доска.

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Памятная доска Борисенко Тимофею Яковлевичу. Надпись на доске: «В этом доме с 1967 по 2002г.г. жил Борисенко Тимофей Яковлевич – Герой Социалистического труда, Участник Великой Отечественной войны, ветеран мостостроения»	6300096 г. Новосибирск, ул. Невельского, 27	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: город Новосибирск, ул. Невельского, 27 в Ленинском районе города Новосибирск;

В состав комплекса входят: Памятная доска Борисенко Тимофею Яковлевичу.

Надпись на доске: «В этом доме с 1967 по 2002г.г. жил Борисенко Тимофей Яковлевич – Герой Социалистического труда, Участник Великой Отечественной войны, ветеран мостостроения»




В результате осмотра комиссией установлено:

памятная доска находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МАОУ СОШ № 215, расположенного по адресу улица Титова 242/1 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» 06 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии - Шульга А.А., директор школы.

Члены комиссии:

1. Черемных О.В., заместитель директора по ВР.
2. Речкина А.А., заведующий хозяйством.

Провела осмотр объекта –
Мемориальная доска Герою Советского Союза Бакурову Дмитрию Алексеевичу.

Описание объекта:

Осматриваемый объект установлен на кирпичной стене здания школы на высоте 2,25 м с правой стороны от центрального входа. Адрес расположения: город Новосибирск, ул. Титова 242/1.

Материал – мраморная плита с фотографией и описанием;

Размер – 800х600 мм;

Под мемориальной доской расположена металлическая полка-вазон 1000х200х200 мм для возложения цветов.

В результате осмотра комиссией установлено:

Мемориальная доска Герою Советского Союза Бакурову Дмитрию Алексеевичу находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

Подписи:

Председатель комиссии



А.А. Шульга

Члены комиссии

О.В. Черемных

А.А. Речкина

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу: ул. Титова, 196 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» 06 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ЖЭУ-29 - Молодочкина С.Ю.

Члены комиссии: Зам. начальника ЖЭУ-29 – Григорьева И.А.

Техник ЖЭУ-29 – Корзюк Л.П.

Провела осмотр объекта – Памятная доска.

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Памятная доска Сидорову Роману Викторовичу. Надпись на доске: «В этом доме жил с 30.05.91 по 17.08.99 гг. Сидоров Роман Викторович – Герой Российской Федерации»	6300120 г. Новосибирск, ул. Титова, 196	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 196 в Ленинском районе города Новосибирск;

В состав комплекса входят: Памятная доска Сидорову Роману Викторовичу.

Надпись на доске: «В этом доме жил с 30.05.91 по 17.08.99 гг.

Сидоров Роман Викторович – Герой Российской Федерации


В результате осмотра комиссией установлено:

памятная доска находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии


 Молодочкина С.Ю.
 Григорьева И.А.
 Корзюк Л.П.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в МАОУ ИЭЛ им. А. Гараничева, расположенного по адресу ул. Связистов, 135 в Ленинском районе города Новосибирска.

« 15 » июня 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Директор МАОУ ИЭЛ им. А. Гараничева - Зулина Н.И.

Члены комиссии:

1. Заместитель директора по УВР – Фокина О.Г.
2. Заместитель директора по УВР – Рыманова И.В.
3. Заведующий хозяйством – Баранов И.И.
4. Рабочий по обслуживанию зданий – Семенчук А.В.

Провела осмотр объекта – мемориальной доски в честь ученика лицея А. Гараничева

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
1.	Мемориальная доска в честь ученика лицея А. Гараничева	630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, дом 135.	Гранит	-	2020

Описание объекта:






ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:063605:54, в границах земельного участка государственной неразграниченной собственности с местоположением: город Новосибирск, ул. Связистов, дом 135 в Ленинском районе города Новосибирска, расположен на входной двери в лицей размером 0.6 * 0.3 м.

В результате осмотра комиссией установлено: Мемориальная доска в честь ученика лицея А. Гараничева, погибшего при выполнении воинского долга в Республике Чечня находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Фото прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии
Члены комиссии


Зулина Н.И.

Фокина О.Г.

Рыманова И.В.

Баранов И.И.

Семенчук А.В.

АКТ ОСМОТРА

технического состояния выявленного элемента монументально-декоративного оформления в (наименование учреждения), расположенного по адресу: ул. Невельского, 27 в Ленинском районе города Новосибирска.

«13» 06 2023 г.

В целях обследования технического состояния элемента монументально-декоративного оформления, расположенных на территории Ленинского района комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ЖЭУ-29 - Молодочкина С.Ю.

Члены комиссии: Зам. начальника ЖЭУ-29 – Григорьева И.А.

Техник ЖЭУ-29 – Корзюк Л.П.

Провела осмотр объекта – Памятная доска.

№	Наименование элемента монументально-декоративного оформления	Местонахождение элемента монументально-декоративного оформления (индекс, город, улица, номер дома)	Материалы, из которых изготовлен элемент монументально-декоративного оформления	Площадь участка, кв. м	Год ввода
	Памятная доска Борисенко Тимофею Яковлевичу. Надпись на доске: «В этом доме с 1967 по 2002г.г. жил Борисенко Тимофей Яковлевич – Герой Социалистического труда, Участник Великой Отечественной войны, ветеран мостостроения»	6300096 г. Новосибирск, ул. Невельского, 27	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Описание объекта:

ПРИМЕР: Осматриваемый объект находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: город Новосибирск, ул. Невельского, 27 в Ленинском районе города Новосибирск;

В состав комплекса входят: Памятная доска Борисенко Тимофею Яковлевичу.

Надпись на доске: «В этом доме с 1967 по 2002г.г. жил Борисенко Тимофей Яковлевич – Герой Социалистического труда, Участник Великой Отечественной войны, ветеран мостостроения»

В результате осмотра комиссией установлено:

памятная доска находится в удовлетворительном состоянии, не требуется ремонт.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

