

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения актов администрации Дзержинского района города Новосибирска о выявлении 32 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056

1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного обсуждения актов администрации Дзержинского района города Новосибирска о выявлении 32 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056.

2. Основание – акты администрации Дзержинского района города Новосибирска о выявлении 32 элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям Положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056.

3. Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300 (в редакции от 04.06.2018 №1973), Положением о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 (в редакции от 16.08.2022 № 2800).

4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний и предложений по проекту размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска от заинтересованных лиц, общественных организаций, юридических лиц и предпринимателей, экспертных организаций.

5. Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: с 2 июня 2023 года по 15 июня 2023 года.

6. Предложения, рекомендации, замечания по проекту размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска принимаются в форме электронного документа по электронному адресу [infosovet@admnsk.ru](mailto:infosovet@admnsk.ru) в виде прикрепленного файла.

7. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 23 июня 2023 года.



**МЭРИЯ**  
**города Новосибирска**  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

пр-кт Дзержинского, 16  
г. Новосибирск, 630015  
тел. (383) 227-57-00, факс (383) 279-17-39

от 19.05.2023 № 50/01-24/03979

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*под роспись  
УК*

Заместителю мэра - начальнику  
департамента культуры, спорта и  
молодежной политики мэрии города  
Новосибирска

Терешковой А. В.

Уважаемая Анна Васильевна!

Направляем Вам акты осмотра технического состояния выявленных движимых и недвижимых вещей (элементов монументально – декоративного оформления) с фотоматериалами и топосхемами, для принятия решения о включении их в реестр монументально – декоративного оформления.

Приложение: акты с фотоматериалами и топосхемами на 56 л.

Глава администрации

А. А. Рудских

Левченко  
Симонов  
2275723

**АКТ ОСМОТРА**  
**администрации Дзержинского района**  
**города Новосибирска**  
**технического состояния выявленной движимой**  
**вещи – мемориальной доски Глебу Алексеевичу Ванагу, мемориальной доски**  
**Виктору Николаевичу Лисицыну, памятника Валерию Павловичу Чкалову**

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Глебу Алексеевичу Ванагу	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 15	Барельеф самолёт и портрет Г. А. Ванага, металл, текст	1999
2	Мемориальная доска Виктору Николаевичу Лисицыну	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 15	Барельеф – портрет, фигура самолета, бронзовый металл	2011
3	Памятник Валерию Павловичу Чкалову	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 15	Фигура на постаменте, облицована, бронза, бетон, гранит	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Глебу Алексеевичу Ванагу, мемориальной доски Виктору Николаевичу Лисицыну, памятника Валерию Павловичу Чкалову расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, (15). В результате осмотра выявлено, что мемориальные доски находятся в удовлетворительном состоянии, а памятник Валерию Павловичу Чкалову находится в неудовлетворительном состоянии, вследствие многочисленных повреждений, требует ремонта.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис









ЗДЕСЬ  
С 1946 ПО 1950 ГГ.  
РАБОТАЛ ДИРЕКТОРОМ ПЕРВОЙ  
ТЕПЛОАВИАЦИОННОЙ ЗАВОДА  
КАЗАНЬ ОЖИЖЕНИЯ  
МЕТАЛЛА

**ВЯКТОР  
НИКОЛАЕВИЧ  
ЛИСИЦЫН**

★






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
 по адресному ориентиру: ул. Ползунова, (15)



АКТ ОСМОТРА  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной движимой  
 вещи – бюста Сергея Алексеевича Чаплыгина, бюста Роберта Людвиговича  
 Бартини, мемориального комплекса памяти С. А. Чаплыгина

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввод
1	Бюст Сергея Алексеевича Чаплыгина	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 21, к. 1	Бронза, красный гранит	
2	Бюст Роберта Людвиговича Бартини	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 21, к. 1	Бронза, красный гранит	
3	Мемориальный комплекс памяти С. А. Чаплыгина	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 21 к. 1	Металл, серый мрамор, цветник, светло-серый мрамор, бетон	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр бюста Сергея Алексеевича Чаплыгина, бюста Роберта Людвиговича Бартини, мемориального комплекса памяти С. А. Чаплыгина расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, (21, к. 1). В результате осмотра выявлено, что бюст Сергея Алексеевича Чаплыгина, бюст Роберта Людвиговича Бартини, мемориальный комплекс памяти С. А. Чаплыгина находятся в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис










Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Ползунова, (21, к. 1)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – декоративного сооружения «Я люблю Дзержинку»

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Декоративное сооружение «Я люблю Дзержинку»	г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 19	Арт-объект в виде красного сердца и белой заглавной буквы Я, металл.	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр декоративного сооружения «Я люблю Дзержинку» расположенного по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, (19). В результате осмотра выявлено, что декоративное сооружение находится в неудовлетворительном состоянии, вследствие многочисленных повреждений, требует ремонта.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов


М. И. Левченко

Л. К. Масис






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

 Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: пр. Дзержинского, (19)





**АКТ ОСМОТРА**  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной движимой  
 вещи – памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому	г.Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 79	Фигура установлена на постамент (отделка фасадная штукатурная смесь), основа вымощенная плиткой, бронза, бетон, кирпич, тротуарная плитка	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому расположенного по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, (79). В результате осмотра выявлено, что памятник находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Д. М. Симонов

Начальник ОДМКиС

М. И. Левченко

Ведущий специалист ОЗиИО

Л. К. Масис

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
*Масис Л. К.* Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: пр. Дзержинского, (79)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – панно «паспорт улицы, названной в честь Полякова Владимира  
Михайловича»

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Панно «паспорт улицы, названной в честь Полякова Владимира Михайловича»	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Полякова, 1а	Плита – гранит, подложка – гранит красный. Барельеф – гранит черный. Знаки – фотолитография. Листья венка – металл ковка	2018

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр панно «паспорт улицы, названной в честь Полякова Владимира Михайловича» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Полякова, (1а). В результате осмотра выявлено, что панно находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО





Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
 Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Полякова, (1а)





**АКТ ОСМОТРА**  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной движимой  
 вещи – мемориальной доски Олегу Павловичу Соболеву

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Олегу Павловичу Соболеву	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Селезнева, 32	Доска с изображением символа ОКБ Сухой. «В ЭТОМ ДОМЕ С 1974 ПО 2000 гг. ЖИЛ ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР, ПОЧЁТНЫЙ АВИАСТРОИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР САМОЛЁТОВ ОКБ СУХОГО СОБОЛЕВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ», черный чугун	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Олегу Павловичу Соболеву расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул. Селезнева, (32). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Селезнева, (32)





**АКТ ОСМОТРА**  
**администрации Дзержинского района**  
**города Новосибирска**  
**технического состояния выявленной движимой**  
**вещи – памятника открытию трамвайного движения в городе Новосибирске**  
**Трамвайный вагон КТМ-1**

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Памятник открытию трамвайного движения в городе Новосибирске Трамвайный вагон КТМ-1	г. Новосибирск, Дзержинский района ул. Алейская, 6	Трамвайный вагон КТМ-1 установлен на постамент с фрагментом железнодорожного трамвайного полотна, металл, бетон, гранит.	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр памятника открытию трамвайного движения в городе Новосибирске Трамвайный вагон КТМ-1 расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Алейская, (6). В результате осмотра выявлено, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, вследствие многочисленных повреждений, требует ремонта.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО



Д. М. Симонов


Начальник ОДМКиС

М. И. Левченко

Ведущий специалист ОЗиИО

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.







**АКТ ОСМОТРА**  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – памятной доски на камне в парке «Березовая роща», декоративного  
сооружения «Кастрюля с кашей»

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Памятная доска на камне в парке «Березовая роща»	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная, 53	Гранит, металл	2006
2	Декоративное сооружение «Кастрюля с кашей»	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная, 53	Кастрюля на постаменте, Гранит, чугун	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр памятной доски на камне в парке «Березовая роща», декоративного сооружения «Кастрюля с кашей» расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, (53). В результате осмотра выявлено, что памятная доска и декоративное сооружение находятся в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО




Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис










Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Планетная, (53)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Армякова Равиля Тихоновича

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Армякова Равиля Тихоновича	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Королева, 29	Изображение портрета и самолета «РАВИЛ ТИХОНОВИЧ АРМЯКОВ». Гранит	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Армякова Равиля Тихоновича расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, (29). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
\_\_\_\_\_ Масис Л. К.







**АКТ ОСМОТРА**  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной движимой  
 вещи – бюста Сергея Павловича Королева, бюста Юрия Алексеевича Гагарина

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Бюст Сергея Павловича Королева	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Индустриальная, 4а	Бюст на постаменте «КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 1907-1966 «Кто хочет работать – ищет средства, кто не хочет – причины» Королев С. П.» Бронза, красный гранит	
2	Бюст Юрия Алексеевича Гагарина	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Индустриальная, 4а	Бюст на постаменте «ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1934-1968 «Главная сила в человеке – это сила духа...» Гагарин Ю. А.» Бронза, красный гранит	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр бюста Сергея Павловича Королева, бюста Юрия Алексеевича Гагарина расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Индустриальная, (4а). В результате осмотра выявлено, что бюсты находятся в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис










Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

 Масис Л. К.







АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Василию Лазаревичу Смоляру

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Василию Лазаревичу Смоляру	г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 5	Портрет Смоляова В. Л., изображение троллейбуса и трамвая, текст с барельефом портрета	

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Василию Лазаревичу Смоляру расположенной по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, (5). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

Масис Л. К.







АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Михаилу Николаевичу Королёву

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Михаилу Николаевичу Королёву	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Королева, 32	Портрет М. Н. Королёва, белый мрамор, текст	1980

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Михаилу Николаевичу Королёву расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, (32). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

  
Д. М. Симонов

  
М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиЮ  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Королева, (32)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Лосевой Марии Ильиничне

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Лосевой Марии Ильиничне	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ползунова, 21 (Городская клиническая больница № 2)	Черный гранит, текст с цветным портретом и символом медицины	2007

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Лосевой Марии Ильиничне расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, (21). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО




Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис






Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
 Масис Л. К.



# Карта-схема территории

по адресному ориентиру: ул. Ползунова, (21), (Городская клиническая больница № 2)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Роберту Людвиговичу Бартини

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Роберту Людвиговичу Бартини	г.Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 75	Портрет Р. Л. Бартини в профиль, белый гранит, текст	1997

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Роберту Людвиговичу Бартини расположенной по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, (75). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.







**АКТ ОСМОТРА**  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Краснову К. А., награжден орденом мужества  
посмертно

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Краснову К. А., награжден орденом мужества посмертно	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Гоголя, (188/1)	Черный гранит, текстовая с цветным портретом и изображением ордена мужества.	2022

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Краснову К. А., награжден орденом мужества посмертно расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, (188/1). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО




Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
 Масис Л. К.







АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Антону Васильевичу Осташову

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Антону Васильевичу Осташову	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Биатлонная, (1)	Черный гранит, текстовая	2011

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Антону Васильевичу Осташову расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Биатлонная, (1). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

 Масис Л. К.







АКТ ОСМОТРА  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной движимой  
 вещи – мемориальной доски участковому инспектору отдела милиции  
 «Дзержинский», капитану милиции Рогулину Александру Семеновичу

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска участковому инспектору отдела милиции «Дзержинский», капитану милиции Рогулину Александру Семеновичу	г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, (53)	Плита – гранит, цвет доски – коричневый, высота доски - 70 см., ширина доски - 100 см.	2019

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски участковому инспектору отдела милиции «Дзержинский», капитану милиции Рогулину Александру Семеновичу расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, (53). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС


Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
*Масис Л. К.*  
Масис Л. К.



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: ул. Есенина, (53)





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной доски Николаю Петровичу Королькову

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Мемориальная доска Николаю Петровичу Королькову	г.Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 40	Текстовая с портретом на граните серых оттенков.	2002

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной доски Николаю Петровичу Королькову расположенной по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, (40). В результате осмотра выявлено, что мемориальная доска находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.









**МЭРИЯ**  
**города Новосибирска**  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

пр-кт Дзержинского, 16  
г. Новосибирск, 630015  
тел. (383) 227-57-00, факс (383) 279-17-39

от 10.05.2023 № 50/01-24/03592

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*подпись*  
*УМ*  
Заместителю мэра - начальнику  
департамента культуры, спорта и  
молодежной политики мэрии города  
Новосибирска

Терешковой А. В.

Уважаемая Анна Васильевна!

Направляем Вам акты осмотра технического состояния выявленных движимых и недвижимых бесхозяйных вещей (элементов монументально – декоративного оформления) с фотоматериалами и топосхемами, для принятия решения о включении их в реестр монументально – декоративного оформления.

Приложение: акты с фотоматериалами и топосхемами на 24 л.

Глава администрации

А. А. Рудских

Левченко  
Симонов  
2275723





АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – закладного камня в честь наименования сквера «Авиаконструктора Антонова» и  
установки Самолета АН-2

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Закладной камень в честь наименования сквера «Авиаконструктора Антонова» и установки Самолета АН-2	г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 7	Камень с металлической табличкой. Из гранита, ориентировочной площадью 1,44 кв. м.	2022

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр закладного камня в честь наименования сквера «Авиаконструктора Антонова» и установки Самолета АН-2 расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 7. В результате осмотра выявлено, что закладной камень в честь наименования сквера «Авиаконструктора Антонова» и установки Самолета АН-2 находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов


М. И. Левченко

Л. К. Масис



Карта-схема

по адресному ориентиру: ул. 25 лет Октября, (7)



Карту-схему составил

ведущий специалист ОЗиЮ

Масис Л. К.





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – самолёта МиГ-17

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Самолёт МиГ-17	г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79	Самолет МИГ-17 в натуральную величину. Авиационный алюминий, установлен на винтовых сваях, ориентировочной площадью 110 кв. м.	2013

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр самолёта МиГ-17 расположенного по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79. В результате осмотра выявлено, что самолёт МиГ-17 находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко


Л. К. Масис









Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
 Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
 администрации Дзержинского района  
 города Новосибирска  
 технического состояния выявленной недвижимой  
 вещи – мемориала павшим в 1941 – 1945 на полях Великой Отечественной войны

N п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Мемориал павшим в 1941 – 1945 на полях Великой Отечественной войны	г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36	Выполнен в виде стелы с надгробной плитой, над сценой расположено металлическое кольцо с чеканкой образов советских солдат. Справа установлена трибуна, ранее была надпись «Вечная слава павшим на полях Великой отечественной войны 1941 -1945», позже была утрачена. Материал облицовки стелы и надгробия – белый мрамор, трибуна – оштукатуренный бетон, ориентировочной площадью 70,0 кв. м.	1976

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориала павшим в 1941 – 1945 г. на полях Великой Отечественной войны расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36. В результате осмотра выявлено, что мемориал павшим в 1941 – 1945 г. на полях Великой Отечественной войны находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО



Д. М. Симонов

Начальник ОДМКиС

М. И. Левченко

Ведущий специалист ОЗиИО




Л. К. Масис



Карта-схема

по адресному ориентиру: ул. Королева, (40 к 54/36)



Карту-схему составил  
ведущий специалист ОЗиИО  
Масис Л. К.





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

 Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – самолёта Ан-2

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Самолёт Ан-2	г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 7	Самолет АН-2 в натуральную величину на винтовых сваях. Авиационный алюминий, ориентировочной площадью 50, 0 кв. м.	2022

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр самолёта Ан-2 расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 7. В результате осмотра выявлено, что самолёт Ан-2 находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО




Д. М. Симонов


М. И. Левченко

Л. К. Масис



Карта-схема  
по адресному ориентиру: ул. 25 лет Октября, (7)



Карту-схему составил  
ведущий специалист ОЗИИО  
 Масис Л. К.





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
\_\_\_\_\_ Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной недвижимой  
вещи – памятника Владимиру Ильичу Ленину

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Памятник Владимиру Ильичу Ленину	г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 41а	Фигура изготовлена из бронзы, на бетонном постаменте. Основание кирпичное, выполнено в виде цветника, ориентировочной площадью 4, 25 кв. м.	1966

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр памятника Владимиру Ильичу Ленину расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 41а. В результате осмотра выявлено, что памятник Владимиру Ильичу Ленину находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО



Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис










Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО

  
Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – въездной стелы в город Новосибирск на постаменте

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Въездная стела в город Новосибирск на постаменте	г. Новосибирск, Гусинобродский тракт (ориентир ул. Зеленодолинская, 2а)	Конструкция высотой около 10 метров венчает герб Новосибирска. По центру – вертикальная надпись «Новосибирск», по бокам – два крыла, обозначающие Октябрьский и Дзержинский районы. Символ Дзержинского района – самолет, Октябрьского района – книга. Ориентировочной площадью: 46,8 кв.м – стела, 3 кв.м - постамент	2023

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр въездной стелы в город Новосибирск на постаменте расположенной по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродский тракт (ориентир ул. Зеленодолинская, 2а). В результате осмотра выявлено, что стела находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО


Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис



Карта-схема территории  
по адресному ориентиру: Гусинобродский тракт  
(ориентир ул. Зеленодолинская, 2а)




Карту-схему составил  
ведущий специалист ОЗиИО  
*Л. К. Масис*  
Л. К. Масис



Фотоматериалы по адресному ориентиру:  
Гусинобродский тракт (ориентир ул. Зеленодолинская, 2а) от 04.05.2023



Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
  
Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – стелы Королеву Михаилу Николаевичу

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристики	Год ввода
1	Стела Королеву Михаилу Николаевичу	г. Новосибирск, пересечение ул. Королёва и пр. Дзержинского (со стороны пр. Дзержинского, (16)	Выполнена из металла, ориентировочной площадью 1, 2 кв. м. с изображением портрета. Окрашена серой краской. Текст и портрет окрашены в золотой цвет. Текст: «Улица названа в честь Михаила Николаевича Королёва – Героя Социалистического труда, директора Новосибирского завода точного машиностроения в период с 1954 по 1974 гг.».	2014

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр стелы Королеву Михаилу Николаевичу расположенной по адресу: г. Новосибирск, пересечение ул. Королёва и пр. Дзержинского (со стороны пр. Дзержинского, (16). В результате осмотра выявлено, что стела находится в неудовлетворительном состоянии, вследствие многочисленных повреждений, требует ремонта.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО

Д. М. Симонов


М. И. Левченко

Л. К. Масис



Карта-схема

по адресному ориентиру: пересечение ул. Королева и пр. Дзержинского (со стороны пр. Дзержинского, 16)




Карту-схему составил  
ведущий специалист ОЗИЮ

Масис Л. К.



Фотоматериалы по адресному ориентиру: пересечение ул. Королёва и  
пр. Дзержинского (со стороны пр. Дзержинского, (16) от 04.05.2023



Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
 Масис Л. К.



АКТ ОСМОТРА  
администрации Дзержинского района  
города Новосибирска  
технического состояния выявленной движимой  
вещи – мемориальной композиции «Детям – труженикам тыла»

№ п/п	Наименование	Адрес	Характеристика	Год ввода
1	Мемориальная композиция «Детям – труженикам тыла»	г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 43	Фигуры выполнены из бронзы, на бетонном постаменте (отделка гранит), ориентировочной площадью 8,5 кв. м.	2015

Комиссией в составе: начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района, начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Дзержинского района, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района проведен осмотр мемориальной композиции «Детям – труженикам тыла» расположенной по адресу: г. Новосибирск пр. Дзержинского, 43. В результате осмотра выявлено, что мемориальная композиция находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Начальник ОЗиИО

Начальник ОДМКиС

Ведущий специалист ОЗиИО


Д. М. Симонов

М. И. Левченко

Л. К. Масис



Карта-схема  
по адресному ориентиру: пр. Дзержинского, (43)



Карту-схему составил  
ведущий специалист ОЗиИО  
*Масис Л. К.*  
Масис Л. К.





Фотоматериалы составил  
ведущий специалист отдела ЗиИО  
Масис Л. К.

Handwritten signature of Masits L. K.